


安全にご使用
いただくために

作業中、バケット部に道路走行車両が衝突

LZB07-0944

発生状況

道路脇の空き地に駐車し、ブームを伸ばして作業中に道路走行車両とバケット部が衝突し操作者が投げ出された。



原因

- ① 操作者（作業指揮者）の安全確認不足。
- ② 車両駐車位置が道路脇の空き地であったために工事車両の存在が認識されず、バケット部が樹木に隠れ道路側にはみ出していることが道路走行車両からは見えなかった。

お客さまへのお願い

- ① 作業計画をたて、必要によって道路管理者に道路使用許可を受けて下さい。
- ② 操作者（作業指揮者）、交通整理員の連携で安全確認を行って下さい。