


安全にご使用
いただくために

駐車場から後進で出発時、同時に後進していた車両に衝突

LZB07-1064

発生状況

駐車場から後進で出発しようとして、後方確認後に車両に乗り込み出発したが、ほぼ同時に出発しようとしていた別の車両に衝突。



原因

- ①進路の確認が不十分だった。
- ②出発する時の事を考えずに前進で駐車位置に停めた。

対策

- ①「小刻みに確認しながら移動する」「誘導者を配置する」など、進路の確認を充分に行う。
- ②出発する時のことを考え、駐車する位置や駐車の方法を決める。