

2025年11月14日

お客様各位

自走式垂直昇降型高所作業車の

リフトシリンダロッド側ロックピンの固定ボルト改修に関するお知らせ

平素は、弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製自走式垂直昇降型高所作業車（SV10E1WL）において、リフトシリンダロッド側ロックピンの固定ボルトに緩みが生じ、ボルトが破損、シリンダのロックピンが脱落し、作業床が急降下する労働災害事故が発生しました。

これに伴い、安全確保のため、対象車両の固定ボルトの交換、及び緩み止め接着材の塗布を無償で実施させていただきます。

お客様には、大変ご迷惑をお掛けしますことを、深くお詫び申し上げます。

今後とも商品品質の向上に向け最善を尽くす所存でございますので、引き続きご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

記

1. 改修内容

リフトシリンダロッド側ロックピンの固定ボルトの交換、及び緩み止め接着材を塗布します。

2. 対象車両

SV10E1WL 707台

SV08E1WL 21台

SV08E1NL 2823台

対象となる車両を保有のお客様には弊社より別途ご案内をさせていただきます。

3. お客様へのお願い

改修が完了するまでの間、ご使用をお控えいただきますようお願い申し上げます。

上記対応に伴い、2023年11月に掲載いたしましたSYE00076メンテナンスニュースを更新しております。

改修箇所説明図



リフトシリンダロッド側ロックピン



ボルトの交換と
接着剤の塗布

<連絡先>

ご不明な点やご質問等がございましたら、下記までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

お客様地区	弊社拠点 郵便番号	住所	電話
北海道	北日本支店・北海道 〒063-0834	北海道札幌市西区発寒14条4-2-70	011-665-1301
東北	北日本支店 〒983-0035	宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-8	022-236-0421
関東	関東支店 〒338-0014	埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4	048-852-1101
中部	中部支店 〒459-8001	愛知県名古屋市緑区大高町丸の内70-1	052-621-2290
北陸	中部支店・北陸 〒930-0177	富山県富山市西二俣354	076-434-2181
関西	関西支店 〒532-0027	大阪府大阪市淀川区田川3-9-56	06-6307-4555
中国	中四国支店 〒739-0151	広島県東広島市八本松町原10852-57	082-429-2011
四国	中四国支店・四国 〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分59-7	087-874-0808
九州	九州支店 〒811-2207	福岡県粕屋郡志免町南里2-26-1	092-935-7693