


安全にご使用
いただくために

屋内小型自走式高所作業車が作業場の段差走行で転倒

LZB07-0972

発生状況

屋内小型自走式高所作業車で作業中、作業場床面の段差を走行し転倒。



原因

作業床を上昇させた作業姿勢で段差が30mm以上ある路面を走行したため。

対策

- ① 30mm以上ある段差では連続した高所作業ができません。また傾斜地、凹凸地盤及び軟弱地では使用しないで下さい
- ② 水平で堅固な地盤で使用して下さい。