

安全にご使用
いただくために

照明灯取付作業中の高所作業車に前方不注意のトラックが衝突


LZB07-1002



発生状況



照明灯の取り付け作業を行っていた高所作業車に、前方不注意のトラックが衝突。作業床の操作者が衝撃で道路上に転落した。



原因



- ①高所作業車の操作者が安全帯を使用していなかった。
- ②道路走行車両に対する誘導が行われていなかった。
- ③トラック運転者が前方不注意で、作業中の高所作業車を見落とした。



対策



- ①安全帯を使用する。
- ②安全教育を実施し、安全作業手順の遵守について周知徹底する。
- ③道路上で作業を行う場合はカラーコーン等の標識を設置し、通行する車両や人に対する事故防止の措置を講じる。