

2025年2月14日

お客様各位

## 高所作業車(自走式)の改善措置に関するお知らせ

2025年2月14日、高所作業車(自走式)の一部の車両について、下記内容の改善措置を環境省へ届出いたしました。

お客様には大変ご迷惑おかけいたしますことを、心からお詫び申し上げます。

### <改善措置の概要>

#### 1. 不具合の内容

高所作業車に搭載したエンジンにおいて吸気コレクタ、カンザ締結ボルトのトルク不足が発生した。

そのため、そのまま使用を続けると走行時の振動等で緩みが発生し、最悪の場合、排気ガス漏れに至るおそれがある。

#### 2. 改善措置の内容

吸気コレクタ、カンザ締結ボルトを規定トルクで締め付ける。

#### 3. 対象車両

表1 対象車両

機種	製造号機	対象台数
SP25CSM	829622、829949	2
SR21CSM	831140	1
SP19CSM	831240	1

#### 4. お客様へのお願い


対象となる車両を保有のお客様には、弊社より別途ご案内させていただきます。

## &lt;連絡先&gt;

ご不明な点やご質問等がございましたら、下記までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

お客様地区	弊社拠点 郵便番号	住所	電話
北海道	北日本支店・北海道 〒063-0834	北海道札幌市西区発寒 14 条 4-2-70	011-665-1301
東北	北日本支店 〒983-0035	宮城県仙台市宮城野区日の出町 3-4-8	022-236-0421
関東	関東支店 〒338-0014	埼玉県さいたま市中央区上峰 1-15-4	048-852-1101
中部	中部支店 〒459-8001	愛知県名古屋市緑区大高町丸の内 70-1	052-621-2290
北陸	中部支店・北陸 〒930-0177	富山県富山市西二俣 354	076-434-2181
関西	関西支店 〒532-0027	大阪府大阪市淀川区田川 3-9-56	06-6307-4555
中国	中四国支店 〒739-0151	広島県東広島市八本松町原 10852-57	082-429-2011
四国	中四国支店・四国 〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分 59-7	087-874-0808
九州	九州支店 〒811-2207	福岡県粕屋郡志免町南里 2-26-1	092-935-7693

### 改善箇所説明図



#### 不具合の内容


高所作業車に搭載したエンジンにおいて吸気コレクタ、カンザ締結ボルトのトルク不足が発生した。  
そのため、そのまま使用を続けると走行時の振動等で緩みが発生し、最悪の場合、排気ガス漏れに至るおそれがある

#### 改善措置の内容

吸気コレクタ、カンザ締結ボルトを規定トルクで締め付ける。

#### 識別

規定トルクで締め付け後、EGR 本体の頂部に青マーカでマーキングをする。



注：  は措置する部品を示す。