

アイチメンテナンスニュース

SH081・SH082型高所作業車の カバー内に堆積したゴミの除去

日頃はアイチ商品をご愛用いただきありがとうございます。
SH081、SH082型高所作業車におきまして、車両カバー内に堆積したゴミがエンジンからの熱により発火する事故事例がありました。

つきましては、修理・点検時などにゴミの堆積が確認できる場合は速やかに除去していただくようお願い申し上げます。

記

1. 対象機種 SH081、SH082
2. 実施内容 特定自主検査、月例点検時に油圧バルブ等の確認でカバーをはずした際、カバー内に堆積しているゴミを積極的に取り除く。

