


アイチメンテナンスニュース

自走式高所作業車のバスケットポストに 改造部品を取り付けたことによる事故が発生


自走式高所作業車において、バスケットポストが破損し、バスケットが落下する事故が発生いたしました。バスケットポストを交換修理する際に、アイチ純正部品を使用せずに、修理を行ったことが原因です。バスケットポストの交換、修理を実施されたお客様におかれましては、修理を依頼されたサービス工場または、弊社サービス拠点へバスケットポストの点検依頼を行っていただけますよう、お願い申し上げます。




記

1. 対象機種

1) ホールタイプ : SP18A、SP21A、SP25B



2) クローラタイプ : SR18A、SR21A



株式会社 **アイチ** コーポレーション
アイチメンテナンスニュース

<お問い合わせ先>

本件に関してご不明な点は、下記までお問合せくださいますようお願い申し上げます。

お客様地区	弊社拠点 郵便番号	住所	電話
北海道	北日本支店北海道 〒063-0834	北海道札幌市西区発寒14条4丁目2-70	011-665-1301
東北	北日本支店 〒983-0035	宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-8	022-236-0421
関東	関東支店 〒338-0014	埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4	048-852-1104
中部	中部支店 〒459-8001	愛知県名古屋市緑区大高町丸の内70-1	052-621-5112
北陸	中部支店北陸 〒930-0177	富山県富山市西二俣354	076-434-2181
関西	関西支店 〒532-0027	大阪府大阪市淀川区田川3-9-56	06-6307-4567
中国	中四国支店 〒739-0151	広島県東広島市八本松町大字原10852-57	082-429-2011
四国	中四国支店四国 〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分59-7	087-874-0808
九州	九州支店 〒811-2207	福岡県粕屋郡志免町南里2-26-1	092-935-5353