

## 2012年補給部品《供給停止機種》のお知らせ

標記の件、弊社商品の補給部品につきまして、「補給部品供給年限（10年）」を経過し、補給部品供給を停止した機種を、下記の様にお知らせ致します。

補給部品の供給年限につきましては、通商産業省と建設省（現 経済産業省、国土交通省）の指導により、1998年3月に（社）日本建設機械工業会が定めた「建設機械補修用部品の供給の円滑化に関するガイドライン」に基づき設定しております。

何卒、ご理解を賜ります様お願い申し上げます。

### 記

#### 1. 供給停止機種

「2012年補給部品供給停止機種一覧表」の通り

（次頁 添付資料をご参照願います）

#### 2. 今回供給停止機種

66機種

D100、D805、RMU04、RV123、RZ090、SC400、  
SH060、SH080、SH081、SH099、SH105、SJ126、  
SK125、SK126、SK150、SK200、SP251、SR07A、  
SV060、SV093、SV123、TB502、U178、U193、  
U242、U246、U261、U397、U418、U456、U461、  
U462、U463、U468、U469、U470、U471、U476、  
U477、U481、U482、U485、U500、U501、U502、  
U503、U506、U514、U515、UJ040、UJ041、UJ042、  
UJ044、UJ047、UJ054、UJ055、UJ056、UJ070、  
UJ073、UJ074、UJ075、UJ076、UJ081、UJ082、  
UJ085、UJ091

（今回停止機種を含めた供給停止機種は全305機種です）

#### 3. その他

供給停止年限前でも、購入先の生産打ち切り等により物理的に供給が困難な特殊部品については、納期・価格等についてご相談させていただく場合がございます。

供給年限経過後でも、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

以上

## 補給部品供給停止機種（2012年末時点）のお知らせ

弊社商品の補給部品につきましては、（社）日本建設機械工業会のガイドラインに基づき供給年限が設定されております。補給部品供給年限（10年間）を経過し、補給部品供給を停止した機種を下記に示します。

注1）供給年限内であっても、特殊品につきましては別途ご相談させていただく場合がございます。  
注2）供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合はご相談させていただきます。

供給停止機種一覧		機種コード順										印は、今回供給停止となった機種	
ACD4	D705	K100		SH060	SH300	SR07A	TK300	U197	U295	U366	U437	U501	UJ044
AKA3	D801	K200	S122	SH070	SJ126	SR090	TK301	U210	U305	U370	U438	U502	UJ045
ASC1	D803	KA400	SC050	SH080	SK120	SR120	TV050	U221	U307	U371	U439	U503	UJ046
ASC2	D804	KB360	SC060	SH081	SK125	SR121	TV091	U225	U310	U383	U441	U506	UJ047
ASL4	D805	KL100	SC061	SH090	SK126	SR181	TV120	U228	U316	U384	U442	U514	UJ054
	D901		SC080	SH099	SK130	SV020	TV121	U229	U317	U389	U443	U515	UJ055
B163	D902	L300	SC081	SH100	SK150	SV021	TW250	U232	U319	U393	U448	UJ001	UJ056
B164	D903	L301	SC085	SH105	SK165	SV060	TW251	U240	U321	U395	U456	UJ002	UJ062
B165			SC090	SH110	SK200	SV061	TZ130	U242	U325	U397	U460	UJ005	UJ070
B240	E600	PR250	SC092	SH120	SK240	SV090	TZ15A	U246	U327	U398	U461	UJ012	UJ073
B241			SC100	SH125	SL100	SV091		U248	U330	U399	U462	UJ015	UJ074
B301	F301	R501	SC101	SH130	SL120	SV093	U014	U252	U331	U402	U463	UJ016	UJ075
	F302	RB502	SC102	SH135	SN130	SV120	U046	U254	U332	U405	U468	UJ017	UJ076
D100	F303	RD502	SC103	SH136	SN140	SV123	U081	U257	U334	U407	U469	UJ018	UJ081
D150	F400	RH125	SC105	SH137	SP120	SW130	U140	U261	U335	U408	U470	UJ021	UJ082
D200	F503	RMU04	SC110	SH138	SP121	SX015	U165	U262	U336	U413	U471	UJ023	UJ085
D301	F505	RV040	SC122	SH140	SP150	SZ040	U171	U264	U341	U414	U476	UJ024	UJ091
D400	F506	RV091	SC124	SH150	SP151	SZ060	U172	U268	U343	U418	U477	UJ027	
D500	F507	RV093	SC150	SH151	SP180	SZ090	U176	U269	U345	U419	U481	UJ036	
D501	FL170	RV120	SC300	SH165	SP181	SZ130	U178	U273	U346	U420	U482	UJ037	
D702	FR304	RV121	SC400	SH200	SP250		U179	U276	U348	U424	U485	UJ040	
D703	FV050	RV123	SF44A	SH202	SP251	TB502	U188	U277	U360	U431	U499	UJ041	
D704		RZ090	SH050	SH203	SP280	TG100	U193	U285	U364	U432	U500	UJ042	

### 2013年の供給停止予定機種 【ご参考】

2013年12月31日をもって供給停止となります

SK099 SK09A UJ029