

安全にご使用
いただくために

引越リフト車のキャリアに乗っていた作業者がバランスを崩して墜落


LZB07-0981



発生状況



引越リフト車で2階倉庫から荷物を下ろす際に、あおりを開いていたため荷崩れを防ごうとキャリアに乗っていた作業者が、地上操作者の上下動の誤操作によりバランスを崩して墜落。



原因



- ① キャリアに人を乗せて昇降させた。
- ② 引越リフト車の取り扱い方法や安全作業についての知識不足。



対策



- ① 荷崩れ防止はロープ等で確実に固定し、キャリアに人を乗り込ませない。
- ② 引越リフト車の操作には特別な資格は必要としないこともあり、取り扱いが安易になりがちなので、作業員への安全教育を徹底。